

# Transceptor inalámbrico de medición de temperatura ATC600 Transceptor inalámbrico de medición de temperatura ATC 600

Manual de instrucciones V1.1

Manual de operación V1.1

### Ankerui Electric Co., Ltd.

# Declaración

# **DECLARACIÓN**

Todos los derechos reservados. Ningún párrafo o capítulo de este manual puede ser extraído, copiado, reproducido o difundido de ninguna forma sin el permiso escrito de nuestra empresa. De lo contrario, el infractor será responsable de todas las consecuencias.

La empresa se reserva todos los derechos legales.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación o transmitida de ninguna forma por ningún medio, electrónico, fotocopia mecánica, grabación o de otro modo sin el permiso previo de nuestra empresa. El infractor asumirá la responsabilidad dependiente. responsabilidad legal.

Nos reservamos todos los derechos.

Nuestra empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto descritas en este manual sin previo aviso.

Antes de realizar el pedido, consulte a su agente local para conocer las especificaciones más recientes de este producto.

Nos reservamos todos los derechos de revisar las especificaciones del producto sin previo aviso. Consulte al agente local para obtener la información más reciente sobre las especificaciones de nuestros productos .


# Tabla de contenido

# Contenido

1.	Instalación y uso	1
1.	Instalar y usar	1
	1.1 Descripción del modelo	1
	1.1 Descripción del modelo	1
	1.2 Indicadores técnicos	1
	1.2 Características técnicas	1
	1.3 Instalación y dimensiones del producto	2
	1.3 Instalación del producto y tamaño	2
	1.4 Método de cableado	3
	1.4método de cableado	3
2.	Guía de comunicación	3
2.	Comunicaciones	3
	2.1 Explicación detallada del formato de comunicación	3
	2.1 Ejemplos de comunicación	
	2.1.1 Leer datos (código de función 03H/04H)	4
	2.1.1 Leer datos (código de función 03H/04H)	
	2.1.2 Preestablecer un registro único (código de función 06H)	4
	2.1.2 Registro único preestablecido (código de función 06H)	
	2.1.3 Registros múltiples preestablecidos (código de función 10H)	
	2.1.3 Registro múltiple preestablecido (código de función 10H)	
	2.2 Tabla de direcciones de correspondencia	
	2.2 Tabla de direcciones de parámetros	

# 1. Instalación y uso

- 1. Instalar y usar
- 1.1Descripción del modelo \_
- 1.1 Descripción del modelo



# 1.2Indicadores técnicos \_

### 1. 2 Características Técnicas

	proyecto Elementos	índice Características
	Fuente de alimentación	CA/CC 100~265 V
	de trabajo	≤6VA
	El consumo de energía	≤2W
	El consumo de energía	
Transceptor	Número de puntos de	No más de 240 puntos
ATC600	medición de	No más de 240 puntos
Transceptor	resolución	0,1 °C
ATC 600	Resolución	,
	Rango de medición de	-50℃~+125℃
	temperatura	
	Precisión de la	±1°C
	medición de	

frecuencia inalámbrica Frecuencia inalámbrica	470M
Distancia inalámbrica Distancia inalámbrica	Sensor de recepción 150 m (espacio abierto), distancia de relé 1 km (espacio abierto)  Sensor receptor 150 m ( en área abierta) , distancia del relé
Puerto de comunicación  Comunicación	RS485
protocolo Protocolo	MODBUS-RTU
Velocidad de transmisión (bps) en baudios (bps)	2400, 4800, 9600, 19200
Salida de relé Relé producción ambiente de trabajo Ambiente	2 salidas pasivas, capacidad 5A/AC250V, 5A/DC30V 2 salidas pasivas, capacidad 5A/AC250V, 5A/DC30V  Temperatura: -20 °C ~+55 °C; humedad relativa ≤95%  Temperatura: -20 °C ~+55 °C; Humedad: ≤95%

# 1.3 Instalación y dimensiones del producto

### 1. 3 Instalación y tamaño del producto

El receptor inalámbrico de medición de temperatura ATC600 adopta el método de instalación de riel guía (DIN35 mm).

Transceptor de temperatura inalámbrico ATC 600 Adopte la instalación del riel guía (DIN35 mm)




Figura 1.1 Transceptor de temperatura inalámbrico

Figura 1.1 transceptor de temperatura inalámbrico

### 1.4Método de cableado \_

### 1.4 método de cableado

Bloque de terminales del transceptor inalámbrico de medición de temperatura ATC600. 1 y 2 son los terminales de alimentación auxiliar, 3 y 4 son la salida DO1, 5 y 6 son la salida DO2 y 7 y 8 son los terminales A y B de la interfaz RS485.

del transceptor inalámbrico de medición de temperatura ATC 600. 1, 2 son terminales de alimentación, 3, 4 son salida DO1, 5, 6 son salida DO2, 7, 8 son terminales A y B de la interfaz RS485.




Figura 1.3 Diagrama de terminales del ATC600

Figura 1.3 Diagrama de terminales del ATC 600

### 2. Guía de comunicación

### 2. Comunicaciones

Este capítulo describe principalmente cómo utilizar el software para controlar el receptor inalámbrico de medición de temperatura a través del puerto de comunicación. Para dominar el contenido de este capítulo, debe tener conocimiento del protocolo MODBUS y leer todo el contenido de otros capítulos de este volumen para tener una comprensión integral de las funciones y conceptos de aplicación de este producto. El contenido de este capítulo incluye: explicación detallada del formato de la aplicación de comunicación, tabla de direcciones de parámetros de esta máquina.

Este capítulo se centra en cómo utilizar el software para controlar el dispositivo a través del puerto de comunicación RS485. El dominio del contenido de este capítulo requiere que tenga la reserva de conocimientos del protocolo Modbus y lea todo el contenido de otros capítulos de este manual , y tenga una comprensión integral de las funciones y conceptos de aplicación del dispositivo . El contenido de este capítulo incluye: detalles del formato de comunicación, Detalles de la aplicación del producto y tabla de direcciones de parámetros. del dispositivo .

### 2.1 通讯格式详解

### 2.1 Ejemplos de comunicación

Los ejemplos de esta sección utilizarán el formato que se muestra en la siguiente tabla tanto como sea posible y los datos están en hexadecimal.

Los ejemplos de esta sección utilizarán el formato que se muestra en la siguiente tabla tanto como sea posible, el número es hexadecimal.

### 2.1.1 Leer datos (código de función 03H/04H)

### 2.1.1 Leer datos (código de función 03H/04H)

Esta función permite a los usuarios obtener datos y parámetros del sistema recopilados y registrados por el dispositivo. No hay límite para la cantidad de datos solicitados por el host a la vez, pero no puede exceder el rango de direcciones definido.

Esta función permite al usuario obtener los datos medidos y los parámetros del sistema registrados por el esclavo. No hay límite de longitud de datos para solicitar datos, pero no puede exceder el rango de dirección definida.

Por ejemplo, el host envía un marco de datos de consulta:

Por ejemplo, marco de datos de envío maestro:

DIRE	Código	Código dirección inicial Número de registros		Código de verificación			
CCIÓ	de				e e	CRC16	
N	función	Dirección	de registro	Recuento d	ie registros	CDN16	
direcci	Diverti	alto	Bajo	alto	Bajo	alto	Bajo
ón	do	Hola	lo	Hola	lo	Hola	lo
01H	03H	00H	00H	00H	03H	05H	СВН

El dispositivo devuelve un marco de datos de respuesta:

Marco de datos de respuesta esclavo:

DIRE	Código	Númer							Cód	igo de
CCIÓ		o de	Dato	s 1	Dat	os 2	Da	tos 3	verifi	cación
N			Dato	s 1	Datos 2 _		Datos 3 _		CRC16	
direcci	función Diverti	recuent							CDN16_	
		o de	alto	Bajo	alto	Bajo	alto	Bajo	alto	Bajo
ón	do	bytes	Hola	lo	Hola	lo	Hola	lo	Hola	lo
01H	03H	06H	00H	01H	25H	80H	00Н	00H	16H	51H

### 2.1.2 Preestablecer un registro único (código de función 06H)

### 2.1.2 Registro único preestablecido (código de función 06H)

Este código de función permite al usuario cambiar el contenido de un solo registro y escribir parámetros operativos en el dispositivo a través de este código de función.

El usuario puede escribir el parámetro activo en el registro único con este código de función.

Por ejemplo, el anfitrión envía:

Por ejemplo, marco de datos de envío maestro:

DIRE	Código	Dinasaián	. do no distus	Volonnas	atalala ai da	Código de verificación	
CCIÓ	de		de registro	_	establecido	CRC16	
N	función	Dirección de registro		V a	ılor	CDN16_	
direcci	divertido	alto	Bajo	alto	Bajo	alto	Bajo

ón	_	hola yo	lo _	hola yo	lo _	hola yo	lo_
01H	06H	00H	00H	00H	02H	08H	0BH

El dispositivo devuelve un marco de datos de respuesta:

### esclavo:

DIRE	Código	Dirección de registro		Valor pree	establecido	Código de verificación		
CCIÓ	de	Dirección de registro		Va	lor	CRC16		
N	función							
direcci	divertido	alto	Bajo	alto	Bajo	alto	Bajo	
ón	_							
01H	06H	00Н	00H	00H	02H	08H	0BH	

- 2.1.3 Registros múltiples preestablecidos (código de función 10H)
- 2.1.3 Registro múltiple preestablecido (código de función 10 H)

Este código de función permite al usuario cambiar el contenido de múltiples registros y escribir parámetros operativos en el dispositivo a través de este código de función.

El usuario puede escribir el parámetro activo en los registros múltiples con este código de función. Por ejemplo, el anfitrión envía:

Por ejemplo, marco de datos de envío maestro:

DID	Códi	Direcc	ión de	Núme	ero de	Núme	Va	ılor	Va	lor		
DIR ECC	go de	registro		registros		ro de	preestablecid		preestablecido		CD?	N16
IÓN	funci	Direcc	ión de	Recue	nto de	bytes	О	1	2	2	CD:	N16
	ón	regi	stro	regis	stros	Recue	Val	or 1	Val	or 2		
direc ción	Diver	alto	Bajo	alto	Bajo	nto de	alto	Bajo	alto	Bajo	alto	Bajo
cion	tido	Hola	lo	Hola	lo	bytes	Hola	lo	Hola	lo	Hola	lo
01H	10H	00H	00H	00H	02H	04H	00H	02H	25H	80H	49H	5FH

El dispositivo devuelve un marco de datos de respuesta:

### esclavo:

DIREC CIÓN	Código de función	dirección inicial  Dirección de registro		Número de registros Recuento de registros		Código de verificación  CRC16  CDN16 _	
una ddr	divertido	byte alto	byte bajo	byte alto	byte bajo	byte alto	byte bajo
01H	- 10Н	hola yo 00H	00H	hola yo	lo _ 02H	hola yo 41H	lo _ C8H

# 2.2 Lista de direcciones de correspondencia

# 2.2 Tabla de direcciones de parámetros

DIREC CIÓN una direcció n	parámetro Parámetro _	Atribut os Un aporte	rango numérico Rango _	tipo de datos tipo de datos
0000Н	Dirección de envio una dirección	R/E	1-247, el valor predeterminado es 1 1-247, el valor predeterminado es 1	U palabra
0001H	Velocidad de comunicación en baudios Tasa de audio en b	R/E	2400, 4800, 9600, 19200; el valor predeterminado es 9600	U palabra
0002Н	modo receptor Modo receptor	R/E	<ul><li>0, Modo terminal; 1, modo relé</li><li>0 terminal modo; 1, modo de relé</li></ul>	U palabra
0003H	transceptor inalámbrico valor de temperatura Valor de temperatura del transceptor inalámbrico	R	-50~125,0 °C (×10)	Palabra
000 4H  00F3H _	sensor de temperatura inalámbrico Valor de temperatura 1~240 Sensor de temperatura inalámbrico de 1~240 W valor de temperatura	R	-50~125,0 °C (×10)	Palabra
00F4H _ - 0 1E3H_ -	sensor de temperatura inalámbrico Dirección No. 1~240 ID del sensor de temperatura inalámbrico de 1~60	R/E	1~65535	U palabra
0 1E4H - 0 1F2H -	sensor de temperatura inalámbrico Estado en línea Estado en línea del sensor de temperatura inalámbrico	R	Los datos de bits, bit0~bit239 corresponden respectivamente al estado en línea de los sensores No. 1~240; 0 - fuera de línea, 1 - en línea.  Datos de bits, bit0~bit59: 1~ 240 estado en línea del sensor; 0—fuera de línea, 1—en línea.	U palabra
0 1F3H	sensor de temperatura inalámbrico	R/E	Los datos de bits, bit0~bit239 corresponden respectivamente al estado de la batería del	U palabra

0 201H_ _	Estado de la batería inalámbrico Estado de la batería		sensor No. 1~240; 0 - normal, 1 - bajo voltaje.  Datos de bits, bit0~bit59: 1~ 240 sensor Estado de la batería; 0——normal, 1——bajo voltaje	
0202Н	Estado de salida de relé Estado de salida de relé	R/E	El byte alto corresponde a DO2 y el byte bajo corresponde a DO1; 0 - abierto, 1 - cerrado. Byte alto: DO2, byte bajo: DO1; 0—— abrir, 1——cerrar	U palabra
0203H 0 2F2H –	Sensor compuesto Valor actual Valor actual del sensor compuesto	R	0~400,00A (×100)	U palabra

Nota: [1] R: solo lectura; W: solo escritura; R/W: lectura/escritura. [2]  $\times$  10 : el valor de comunicación es 10 veces el valor real,  $\times$ 100 : el valor de comunicación es 100 veces el valor real. [1] R— Leer ; W— Escribir ; R/W— Leer/Escribir .[2]  $\times$ 10 — Leer con la proporción y escribir con la proporción en la tabla ,  $\times$ 10 0 — Leer con la proporción y escribir con la proporción en la mesa .